

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo:
- Visi : Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan:
- Misi : Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur.
- Indikator Tujuan : 1. Persentase Ketersediaan Infrastruktur
2. Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NO | KINERJA UTAMA/ SASARAN/OUTCOME | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|--|--|----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Umum | Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi | $\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang laik Fungsi}}{\text{Jumlah seluruh sarana dan Prasarana Umum di Kota}} \times 100\%$ | Laporan Monev Keciptakarya-an | Bidang Cipta Karya |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan | Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi Mantap | $\frac{\text{Panjang Jalan kota dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan kota}} \times 100\%$ <p>Panjang Jalan dalam Kondisi mantap adalah kondisi dimana kondisi jalan dengan tingkat kerusakan tidak lebih dari 60% dan tingkat kerusakan jalan tidak ada lubang dengan kedalaman lebih dari 20 cm</p> | Laporan Monev Kebinamarga-an | Bidang Bina Marga |
| 3. | Meningkatnya Penataan Ruang Kota Sesuai RTRW | Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW | $\frac{\text{Jumlah Rumah dan Gedung yang sesuai tata ruang}}{\text{Jumlah Rumah dan Gedung di Kota}} \times 100\%$ | Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Bidang Tata Ruang dan Pertanahan |
| 4. | Meningkatnya Sumber Daya Air | Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik | $\frac{\text{Panjang Irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Irigasi Kota}} \times 100\%$ | Laporan Monev Sumber Daya Air | Bidang Sumber Daya Air |

| NO | KINERJA UTAMA/ SASARAN/OUTCOME | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---|---------------|---|
| 5. | Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman | Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh | $\frac{\text{Jumlah Penurunan Luasan Kumuh Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Luasan Kumuh Kota}} \times 100\%$ | Dokumen RP2KP | Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |

Probolinggo, Januari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PROBOLINGGO



AGUS HARTADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660817 199203 1 016